## Монтаж откатной двери

Монтаж двери, правой или левой производится следующим образом (См.Рис.1 и Рис.2).

Перед установкой двери следует:

- 1. На панелях камеры (поз.28,29) закрепить:
- профиль верхний направляющий (поз.8) с установленными на нем кронштейнами ограничения (поз.9) при помощи 4-х специальных болтов с шайбами и гайками (поз.13) -(См.Рис.3.);
- кронштейн нижний с направляющим роликом (поз.3) болтами (поз.24) и шайбами (поз.25,26) в предварительно установленные пальцы (поз.27) - (См.Рис.4.);
- защелку (поз.1) болтами (поз.24) и шайбами (поз.25,26) в предварительно вставленные пальцы (поз.27) и винтом (поз.19)
- (См.Рис.5.);
- 2. На двери (поз.30) произвести крепление:
- кронштейнов навески (поз.15,16) болтами (поз.24) и шайбами(поз.25,26);
- гнезда под защелку (поз.2) шурупами (поз.21);
- ручки наружной (поз.6) винтами (поз.23);
- ручки внутренней (поз.4), прокладки (поз.5) винтами (поз.19);
- комплекта деталей замка (поз.7): корпус "языка" с прокладкой закрепить винтами (поз.19) и установить "язык" в фиксированное положение, шток зафиксировать шурупами (поз.21).

Навеска двери производиться путем установки кронштейнов навески двери

(поз.15,16) на верхний направляющий профиль (поз.8) и направляющего ролика (поз.3) в нижний профиль двери (поз.10).

После навески двери на верхнем профиле закрепить винтами (поз.20) козырек (поз.14) с предварительно установленным на нем торцевыми крышками (поз.11,12).

Установить декаративные заглушки (поз.17,18) на крепеже наружной ручки (поз.6) и защелки двери (поз.1).





Рис 1 Схема монтажа правой двери

Рис 3 Профиль верхний с установленными на нем кронштейнами ограничения и крепление козырька



Условные обозначения:

1. Защелка двери -1шт.;

2. Гнездо поджима -1шт.;

3. Кронштейн с направляющим роликом -1шт.;

4. Ручка двери внутренняя -1шт.;

5. Прокладка -1шт.;

6. Ручка двери наружная -1шт.;

7. Комлект замка -1шт.;

8. Направляющий профиль верхний -1шт.;

9. Кронштейн ограничительный -2шт.;

10. Нижний профиль двери;

11. Крышка торцевая правая -1шт.;

12. Крышка торцевая левая -1шт.;

13. Болт М12х160 (пластм), гайка М12 (пластм), шайба 12 (пластмассовые) -по 4шт.;

14. Козырек -1шт.;

15. Кронштейн подвесной левый -1шт.;

16. Кронштейн подвесной правый -1шт.;

17. Заглушка -2шт.;

18. Заглушка -5шт.;

19. Винт СН 4,2х25 -14шт.;

20. Винт СН 4,2х13 -10шт.;

21. Шуруп 4х20 -7шт.;

22. Винт В2М5х10 -4шт.;

23. Винт ВМ8х16 -4шт.;

24. Болт М8х20 -8шт.;

25. Шайба пружинная -8шт.;

26. Шайба 8 -8шт.;


27. Палец Ø20 -4шт.;

28. Панель-арка. -1шт.;

29. Панель дверного проема. -2шт.;

30. Дверь -1шт.

Рис. 4 Нижний кронштейн с напавляющим роликом, пальцем и дверью



Примечание: отверстие Ø22 для установки пальцев (поз 27) сверлить по месту

